



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193, тел. (846) 338-96-06

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 94, тел. (8482) 30-97-94,  
E-mail: 2NDPR@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 601/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
городского округа Тольятти «Школа № 20 имени Героя Советского  
Союза Д.М. Карбышева»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 601 от «02» сентября 2021 года в период с «10» сентября 2021 г. по «16» сентября 2021 г., Мироновым Дмитрием Юрьевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору)

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка по адресу: г. Тольятти, ул. Голосова, 83

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица и.о. директора МБУ «Школа № 20» Усачев Сергей Александрович

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка о выполнении
1.	Оборудование, используемое в автоматической установке пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, не подтверждено соответствию требованиям пожарной безопасности, в установленном порядке (СПС и СОУЭ требуют замены, эксплуатируются более 10 лет) (СПС и СОУЭ введены в эксплуатацию в 2006).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103, ст. 145, ст. 146, ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 5.1, 5.5 свода правил «СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	01.04.2023	
2.	На объекте не в полном объеме хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (не разработан и не утвержден руководителем организации регламент по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты АУПГ, АПС и СОУЭ, с учетом требований технической	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	

	документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем).			
3.	Здание школы не оборудовано СОУЭ 4 типа (4-х этажный и 2-х этажный корпус не разделены на зоны пожарного оповещения, отсутствует обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2.3, п. 3.1, п. 3.3, п. 3.5, п/п. 2, 3 Таблица 1, п/п. 14 Таблица 2 примечание 1 свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	
4.	Помещения оружейной на 4 этаже школы не защищены системой пожарной сигнализации.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 81, ст. 83, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п/п. 11 таблица 1 п/п. 48 таблица 3 свода правил «СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.04.2023	
5.	Не организуются работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.20, п. 3.22, п. 3.25, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.17, п. 6.1.1 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы	01.04.2023	

	указанных средств (не исправен шлейф 3 СПС подвала, не исправны дымовые пожарные извещатели в подсобном помещении актового зала).	противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	
6.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами в малом спортивном зале.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.3, Таблица 1, п/п. 14 Таблица 2 свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования».	01.04.2023	
7.	В местах, где имеется опасность механического повреждения ИП, не предусмотрена защитная конструкция (малые спортивный зал).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.34 свода правил «484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.04.2023	
8.	Каждая точка помещений (площадь) кабинета социального педагога и кабинета технологии (4 этаж 4 этажного корпуса) не контролируется двумя	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1, п. 6.6.2, п. 6.6.5, п. 6.6.16 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	01.04.2023	

	ИП (в кабинетах установлено по 1 ДИП).	автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п/п. е) п. 16, п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
9.	Помещения склада и теплицы не защищены системой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре, с передачей всех извещений, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления (СПС здания склада фактически отсутствует, оборудование СПС здания теплицы частично демонтировано).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.22, п. 5.12 Свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 4.4, таб. 1, таб. 3 Свода правил «СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.04.2023	
10.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пожарных отсеков)	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 27 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, 4.2, 4.3 Свода правил «СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	

	производственного и складского назначения (категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов).			
11.	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта не ведётся в полном объеме.	Нарушение: п. 17, п. 30, п. 43, п. 48, п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	
12.	На объекте частично не обеспечивается соблюдение сроков современной замены огнетушителей, по факту на объекте установлены порошковые огнетушители, изготовленные до 2011 года (2005). Запорно-пусковые устройства огнетушителей не опломбированы.	Нарушение: п. 60, п. 407 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	
13.	На путях эвакуации для покрытия пола общего коридора 4 этажного корпуса (1 этаж-рекреация) применены облицовочные материалы	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 13, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.04.2023	

	(по факту уложен линолеум) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности.	утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
14.	На путях эвакуации для покрытия пола общего коридора 4 этажного корпуса (2 этаж) применены облицовочные материалы (по факту уложен линолеум) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 13, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	
15.	На путях эвакуации для покрытия пола общего коридора 4 этажного корпуса (3 этаж) применены облицовочные материалы (по факту уложен линолеум) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 13, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	
16.	На путях эвакуации для покрытия пола общего коридора 4 этажного корпуса (4 этаж) применены облицовочные материалы (по факту уложен линолеум) с отсутствующей технической документацией,	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 13, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	

	документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности.	Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
17.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (рекреации, подсобные помещения актовом зала).	Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	
18.	Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний.	Нарушение: п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	
19.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений (в части размера и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов в результате перепланировки помещений ухудшаются условия эвакуации людей в случае пожара), а именно при выходе из помещений читального зала и библиотеки ширина эвакуационных выходов должна быть не менее 0,8 м, в световых холлах	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.2.5, п. 4.2.13, п. 4.2.17, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 7.12.2, п. 7.12.3 свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 16, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	




	(рекреациях) выполнены перегородки из горючих материалов.			
20.	При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестница, ведущая из актового зала, лестница ведущая в столовую).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.4.3, п. 4.4.4 свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2023	
21.	Допускается использование технических помещений для хранения оборудования и других предметов (подвальный этаж).	Нарушение: п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	
22.	Не отражены проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы, а именно: лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности (инструкция должна соответствовать разделу XVIII ППР РФ).	Нарушение: п. 392, п.п. л) п. 393, п. 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	
23.	Информация, указанная на планах эвакуации, не соответствует фактической планировке помещений и эвакуационным выходам.	Нарушение: п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2023	
24.	Декларация пожарной безопасности требует уточнения в связи с изменениями содержащихся в ней сведений (нормативных документов).	Нарушение: ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.04.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора МБУ «Школа № 20» Усачев Сергей Александрович  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«16» сентября 2021 г.