



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193, тел. (846) 338-96-06

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти

(наименование органа государственного пожарного надзора)

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 94, тел. (8482) 30-97-94,

E-mail: 2NDPR@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 602/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
городского округа Тольятти «Школа № 20 имени Героя Советского  
Союза Д.М. Карбышева»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 602 от «02» сентября 2021 года в период с «10» сентября 2021 г. по «16» сентября 2021 г., Мироновым Дмитрием Юрьевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору)

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка по адресу: г. Тольятти, ул. Мира, 116

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица и.о. директора МБУ «Школа № 20» Усачев Сергей Александрович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка о выполнении
1.	Оборудование, используемое в автоматической установке пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, не подтверждено соответствию требованиям пожарной безопасности, в установленном порядке (СПС и СОУЭ требуют замены, эксплуатируются более 10 лет) (СПС и СОУЭ введены в эксплуатацию в 2006).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103, ст. 145, ст. 146, ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 5.1, 5.5 Свода правил «СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	01.03.2023	
2.	На объекте не в полном объеме хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (не разработан и не утвержден руководителем организации регламент по техническому обслуживанию систем	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023	



	противопожарной защиты АУПТ, АПС и СОУЭ, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем).			
3.	Здание школы не оборудовано СОУЭ 4 типа (4-х этажный и 2-х этажный корпус не разделены на зоны пожарного оповещения).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2.3, п. 3.1, п. 3.3, п. 3.5, п/п. 2, 3 Таблица 1, п/п. 14 Таблица 2 примечание 1 свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023	
4.	Световой оповещатель «Выход» расположен не над эвакуационным выходом, по факту на колонне между эвакуационными выходами (коридор между 2-х этажным и 4-х этажным корпусом). Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом в спортивном зале.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.3, таблица 1, таблица 3 свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации	01.03.2023	



		Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	
5.	Каждая точка помещений (площадь) кабинетов (3 этаж ЧОУ «Школа «Лада», пищеблок) не контролируется двумя ИП (в помещениях установлено по 1 ДИП в результате изменения объемно-планировочных решений).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1, п. 6.6.2, п. 6.6.5, п. 6.6.16 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п/п. е) п. 16, п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023
6.	Не организуются работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (не исправны дымовые пожарные извещатели в подсобном помещении на 2 этаже). На объекте защите допускается установка оборудования (пластиковых колпаков на ДИП), в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.20, п. 3.22, п. 3.25, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.17, п. 6.1.1 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023



	пожарной сигнализации 2 этаж).			
7.	Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей (учебные классы на 2 этаже), по факту при срабатывании СОУЭ отсутствует оповещение в кабинете 208 левое крыло 4-х этажного корпуса. Звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.8, Таблица 1, п/п. 14 Таблица 2, примечание 6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023	
8.	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта не ведётся.	Нарушение: п. 17, п. 30, п. 43, п. 48, п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023	
9.	В отношении объекта защиты с массовым пребыванием людей обслуживающий персонал (пожарный пост, охрана и т.п.) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и	Нарушение: п. 30, п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023	



	зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (по факту отсутствует).			
10.	Допускается использование технических помещений для хранения оборудования, мебели и других предметов (подвальный этаж).	Нарушение: п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023	
11.	На путях эвакуации для покрытия пола общего коридора 4 этажного корпуса (2 этаж) применены облицовочные материалы (по факту уложен линолеум) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 13, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023	
12.	На путях эвакуации для покрытия пола общего коридора 4 этажного корпуса (4 этаж) применены облицовочные материалы (по факту уложен линолеум) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 13, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023	
13.	Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для	Нарушение: п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023	



	эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний.			
14.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений (в части размера и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов в результате перепланировки помещений ухудшаются условия эвакуации людей в случае пожара), а именно кабинеты разделены на 2 с одним эвакуационным выходом на 3 этаже, в световых холлах (рекреациях) выполнены перегородки из горючих материалов.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.2.5, п. 4.2.13, п. 4.2.17, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 7.12.2, п. 7.12.3 свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 16, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023	
15.	При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестница, ведущая в столовую).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.4.3, п. 4.4.4 свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2023	
16.	Информация, указанная на планах эвакуации, не соответствует фактической планировке помещений и эвакуационным выходам.	Нарушение: п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023	



17.	Декларация пожарной безопасности требует уточнения в связи с изменениями содержащихся в ней сведений (нормативных документов).	Нарушение: ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2023	
-----	--	--	------------	--


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора МБУ «Школа № 20» Усачев Сергей Александрович  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«16» сентября 2021 г.